Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (362)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93

https://znp.nt-rt.ru/ || zpn@nt-rt.ru

ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ СЕРИИ 3010

Приборы серии 3010 производят точные измерения постоянного и **действующих** значений переменного тока и напряжения, частоты, а также точные измерения активной мощности в цепях постоянного тока и в однофазных цепях переменного тока. Предназначены для поверки приборов постоянного и переменного тока класса точности **0,3** и ниже, частотомеров класса точности **0,01**.

В состав серии входят:

- **1. СМ3010 Многофункциональный цифровой ваттметр -** объединяет и расширяет характеристики СА3010, СВ3010. СР3010.
- **2. СА3010/1 Миллиамперметр** с пределами измерения 5мА-10мА-20мА-50мА.
 - **СА3010/2 Миллиамперметр -** с пределами измерения 50мА-100мА-200мА-500мА.
 - **СА3010/3 Амперметр -** с пределами измерения 1A–2,5A–5A–10A.
 - **СВ3010/1 Вольтметр -** с пределами измерения 7,5B-15B-30B-60B.
 - **СВ3010/2 Вольтметр -** с пределами измерения 75B-150B-300B-600B.
- **СР3010/1 Ваттметр -** с пределами измерения по току 50мА–100мА–200мА–500мА; с пределами измерения по напряжению 30В-75В–150В–300В–450В-600В.
- **СР3010/2 Ваттметр -** с пределами измерения по току 1A–2,5A–5A–10A; с пределами измерения по напряжению 30B-75B–150B–300B–450B-600B.

Амперметры СА3010, ваттметры СМ3010 могут использоваться:

- <u>в качестве эталонов 2 разряда</u> в соответствии с ГОСТ 8.022-91 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения силы постоянного электрического тока в диапазоне от 10*10⁻¹⁰ до 30А" на постоянном токе;
- <u>в качестве эталонов 2 разряда</u> в соответствии с ГОСТ Р 8.767-2011 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения силы переменного тока от 10*10⁻⁸ до 100А в диапазоне частот от 1*10⁻¹ до 10⁶ Гц"**на переменном токе.**

Ваттметры СР3010, ваттметры СМ3010 могут использоваться:

- в качестве эталонов 2 разряда в соответствии с ГОСТ 8.551-2013 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц" на переменном токе.
- 1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ВАТТМЕТР СМ3010 класса точности 0,1 (новая техника)

<u>Гарантия 36 мес.</u> Объединяет и расширяет характеристики СА3010, СВ3010, СР3010

Предназначен для измерения активной мощности, тока, напряжения и частоты в цепях постоянного тока и в однофазных цепях переменного тока; для поверки ваттметров, амперметров, вольтметров класса **0,3** и ниже, частотомеров класса **0,01** и ниже.

Исполнения:

CM3010-000 - интерфейс USB;

CM3010-232 - интерфейс USB и RS232; CM3010-485 - интерфейс USB и RS485.



Документация:

Программа связи с ПЭВМ (общая для СА, СВ, СР, СМ3010).

<u>Свидетельство</u> об утверждении типа средств измерений.

Описание типа средств измерений.

Декларация о соответствии.

Производство - ЗИП-Научприбор.

Основные технические характеристики

Пределы измерения тока Іп:

- на постоянном и переменном токе: **0,002-0,005-0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,5-1-2-5-10 A**.

Пределы измерения напряжения Uп:

- -постоянный ток: **1-3-7,5-15-30-75-150-300-450-700-1000 В**.
- -переменный ток: **1-3-7,5-15-30-75-150-300-450-700 В**.

Пределы измерения мощности соответственно Uп* In

Пределы измерения частоты от 40 до 5000Гц.

Основная погрешность:

- -приведенная погрешность измерения тока, напряжения и мощности на постоянном токе ±0,1%;
- **-приведенная погрешность** измерения тока и напряжения на переменном токе в диапазоне частот от 40 до 1500Гц **±0,1%**;
- **-приведенная погрешность** измерения мощности на переменном токе в диапазоне частот от 40 до 1000Гц ±0,1%;
- -относительная погрешность измерения частоты в диапазоне частот от 40 до 5000Гц ±0,003%;

Габаритные размеры 225х100х205 мм. **Масса** не более 1кг. **Потребляемая мощность** не более 5Вт. Ваттметры многофункциональные CM3010 выпускаются по ТУ 4221-047-16851585-2014, соответствуют требованиям TP TC 004/2011, TP TC 020/2011.

Форма заказа ваттметров СМ3010:

СМ3010-ХХХ, где **ХХХ** - тип дополнительного интерфейса:

- 000 дополнительный интерфейс отсутствует;
- 232 дополнительный интерфейс RS232;
- 485 дополнительный интерфейс RS485.

Изготовитель - ЗИП-Научприбор.

2. АМПЕРМЕТРЫ, ВОЛЬТМЕТРЫ, ВАТТМЕТРЫ ЦИФРОВЫЕ СА3010, СВ3010, СР3010 класса точности 0,1

Гарантия - 36 мес.

Свидетельство о присвоении знака качества (реестр Ростест №34-059 и №034-060)

Предназначены для точных измерений постоянного и действующих значений переменного тока и напряжения, а также точных измерений активной мощности в цепях постоянного тока и в однофазных цепях переменного тока, и предназначены для поверки приборов постоянного и переменного тока класса точности 0,3 и ниже. Все приборы CA3010, CB3010, CP3010 имеют три модификации:

без интерфейса; с интерфейсом **RS232**; с интерфейсом **RS485**. **Обозначение на примере CA3010 соответственно**: CA3010/2-000; CA3010/2-232; CA3010/2-485.

Приборы индицируют измеренные значения тока, напряжения или мощности на цифровом светодиодном индикаторе с высотой цифр 14 мм, имеющем пять десятичных разряда, плюс знак.

Переключение пределов измерения и рода измеряемого тока или напряжения производится с помощью кнопочных переключателей с индикацией значений пределов.

Питание приборов осуществляется постоянным напряжением от 9 до 18В или через адаптер от сети переменного тока напряжением (220±22)В, частотой (50±1)Гц. Потребляемая мощность не более 5Вт.

Диплом «Лучший отечественный измерительный прибор».

Амперметры и вольтметры серии 3010 класса 0,1 предназначены для точных измерений постоянного тока и напряжения и действующих значений переменного тока и напряжения, а также для поверки приборов постоянного и переменного тока класса точности 0,3 и ниже.

Приборы имеют исполнения:

СА3010/1 - Миллиамперметр - с пределами измерения 5мА-10мА-20мА-50мА.

СА3010/2 - Миллиамперметр - с пределами измерения 50мА–100мА–200мА–500мА.

СА3010/3 - Амперметр - с пределами измерения 1A-2,5A-5A-10A.

СВ3010/1 - Вольтметр - с пределами измерения 7,5B-15B-30B-60B.

СВ3010/2 - Вольтметр - с пределами измерения 75B-150B-300B-600B.



<u>Документация на амперметры и</u> вольтметры:

Программа связи с ПЭВМ (общая для СА, СВ, СР, СМ3010).

Свидетельство об утверждении

типа средств измерений.

Госреестр Республики

Казахстан KZ.02.03.06416-2015/27219-04 11581.

Описание типа средств измерений.

Декларация о соответствии.

Зарегистрированы в Госреестре средств измерений за №27219-04.

Производство - ЗИП-Научприбор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АМПЕРМЕТРОВ И ВОЛЬТМЕТРОВ

Пределы основной приведенной погрешности приборов - ±0,1% от предела измерения.

Частотный диапазон измеряемого тока или напряжения от 40 до 1500Гц.

Максимальное падение напряжения на входе миллиамперметров и амперметра - не более 100мВ. **Входное сопротивление** вольтметров- не менее 100кОм для CB3010/1-ххх, - не менее 1 МОм для CB3010/2-ххх, входная емкость – не более 100пФ.

Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в рабочем диапазоне температур, не более ±0,1% на каждые 10°C изменения температуры.

Приборы не имеют дополнительной погрешности при воздействии внешнего магнитного поля с индукцией 0.5мТл частотой (50 ± 1) Гц при самом неблагоприятном направлении магнитного поля и при изменении напряжения питания и частоты сети в пределах норм. Условия эксплуатации - температура окружающего воздуха от 5 до 40° C; - относительная влажность воздуха 90% при 25° C.

Габаритные размеры не более 225x85x200мм. **Масса** не более 1кг. ТУ 4221-015-16851585-2004.

<u>Амперметры CA3010</u> признаны к применению в качестве эталона 2 разряда в соответствии с ГОСТ 8.022- 91 "ГСИ. ГСЭ и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1x10^{-10}$ до 30A".

А также в качестве эталона 2 разряда в соответствии с ГОСТ Р 8.767-2011 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного электрического тока от $1x10^{-8}$ до 100A в диапазоне частот $1x10^{-1}$ до 10^{6} Гц".

Вольтметры СВ3010 признаны к применению в качестве эталона 2 разряда в соответствии с МИ 1935-88 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000В в диапазоне частот 1x10⁻² до 3x10⁹ Гц"."

Таблицы замены.

Амперметры постоянного и переменного тока. Класс 0,1.

Приборы "ЗИП-Научприбор", г. Краснодар	Приборы заменяемые
CA3010/3 (1; 2,5; 5; 10A)	Д50541 , Д5101 (5; 10А)
	Д50542 , Д5100 (2,5; 5А)
СА3010/2 (50; 100; 200; 500мА)	Д50543 , Д5099 (0,5; 1А)
	Д50544, Д5098 (100; 200мА)
СА3010/1 (5; 10; 20; 50мА)	Д50545 , Д5097 (25: 50мА)
	Д50546 , Д5096 (5; 10мА)

Вольтметры напряжения постоянного и переменного тока. Класс 0,1

CB3010/1 (7,5; 15; 30; 60B)	Д50551 , Д5102 (7,5; 15; 30; 60В)
CB3010/2 (75;150;300;600B)	Д50552 , Д5103 (75; 150; 300; 600В)

Форма заказа амперметров и вольтметров серии 3010: CX3010/X-XXX

1 2 3,

где 1 - тип прибора: А - амперметр; В - вольтметр.

2 - модификация приборов:

а) для амперметров

- 1 амперметр с пределами измерения 5 10 20 50 мА;
- 2 амперметр с пределами измерения 50 100 200 500 мА:
- 3 амперметр с пределами измерения 1 2,5 5 10 А;
- б) для вольтметров
- 1 вольтметр с пределами измерения 7,5 15 30 60 В;
- 2 вольтметр с пределами измерения 75 150 300 600 В;
 - 3 тип дополнительного интерфейса:
- 000 интерфейс отсутствует;
- 232 интерфейс RS232;
- **485** интерфейс RS485.

Пример записи обозначения амперметра серии 3010 с пределами измерения 5 - 10 - 20 - 50 А, не имеющего интерфейса: "Амперметр цифровой СА3010/1-000 ТУ4221-015-16851585-2004".

Изготовитель - ЗИП-Научприбор

Диплом «Лучший отечественный измерительный прибор». **Ваттметры серии 3010 класса 0,1** предназначены для измерений активной мощности в цепях постоянного тока и в однофазных цепях переменного тока, а также для поверки ваттметров класса точности 0,3 и ниже. Заменяют приборы серии Д5ххх г. Киев. Имеют два исполнения.

Приборы имеют исполнения:

CP3010/1. V=30; 75; 150; 300; 450; 600B. I=50; 100; 200; 500mA.



CP3010/2. V=30; 75; 150; 300; 450; 600B. I=1; 2,5; 5; 10A.

Документация на ваттметры:

Программа связи с ПЭВМ (общая для СА, СВ, СР, СМ3010).

<u>Свидетельство об утверждении</u> типа средств измерений.

Описание типа средств измерений.

Зарегистрированы в Госреестре средств измерений за №29635-05.

Производство - ЗИП-Научприбор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Пределы основной приведенной погрешности** приборов ±0,1% от конечного значения диапазона измерения мощности.
- Частотный диапазон измеряемого тока или напряжения от 40 до 1000Гц.
- Максимальное падение напряжения на токовом входе ваттметров не более 300мВ.

Входное сопротивление входа напряжения ваттметров не менее 1МОм, входная емкость – не более 100пФ.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в рабочем диапазоне температур не более ±0,1% на каждые10°С изменения температуры.

Ваттметры не имеют дополнительной погрешности при воздействии внешнего магнитного поля с индукцией 0,5мТл частотой (50±1)Гц при самом неблагоприятном направлении магнитного поля и при изменении напряжения питания и частоты сети в пределах норм.

Условия эксплуатации - температура окружающего воздуха от 5 до 40°С; - относительная влажность воздуха 90% при 25°С.

Габаритные размеры не более 225x100x200мм. **Масса** не более 1кг. **Выпускаются по ТУ 4221-017-16851585-2005.**

Таблица замены. Ваттметры постоянного и переменного тока. Класс 0,1.

Приборы "ЗИП-Научприбор", г. Краснодар	Приборы заменяемые
CP3010/1 (30; 75; 150; 300; 450; 600B), (50; 100; 200; 500mA)	Д5104, Д50564 (30-600В, 100-200мА)
	Д5105, Д5056, Д50563 (30-600В, 0,5-1А)
CP3010/2 (30; 75; 150; 300; 450; 600B), (1; 2,5; 5; 10A)	Д5106, Д50562 (30-600В, 2,5-5А)
	Д5107, Д50561 (30-600В, 5-10А)

Форма заказа ваттметров CP3010: CP3010/X-XXX

1 2,

где 1 - модификация прибора:

- 1 ваттметр с пределами измерения по току 50- 100- 200- 500мА;
- 2 ваттметр с пределами измерения по току 1 2,5 5 10 А;
 - 2 тип дополнительного интерфейса:
- 000 интерфейс отсутствует;
- 232 интерфейс RS232;
- 485 интерфейс RS485.

Архангельск (8182)63-90-72 Астана (7172)727-132 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Киргизия (996)312-96-26-47 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Казахстан (772)734-952-31 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Таджикистан (992)427-82-92-69 Сургут (3462)77-98-35 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-61 Череповец (4825)69-52-93